

大阪府吹田市 E様

2階建て 木造住宅 雨押さえ板金新設工事（壁際水切）

工事の経緯

和瓦の壁際からの漏水で板金を被すことで雨漏れの補修工事をさせていただきました。
本来は瓦の葺替えをする必要があるのですが、瓦を葺替える程の予算がないとのことで板金での補修となり工事をさせていただきました。

工事完了写真

