

大阪府吹田市 J様（既築アパート）

2階建て 鉄骨造 笠木板金取付工事

工事の経緯

既設笠木が窯業系（セメント圧縮板）の材料でコーキングの目地から雨水が進入し漏水が起きている状態でした。

コーキングの打ち直しでは、同じように切れる可能性があるので板金の笠木を被す提案をさせていただきました。

工事前



工事完了後

