

# 大阪府 茨木市 U様

【建物概要】 2階建て木造住宅 カラーベスト屋根

【工事内容】 カラーベスト→カラーベストへ葺き替え工事

## 【工事の経緯】

ガレージ上へ瓦が落ちてる！との事でしたが現場調査をすると、屋根材(カラーベスト)の破片は一部割れたものがガレージの屋根材を割って落ちている状態でした。

屋根材を見ると苔がはえており建物も築25年との事でカラーベストの葺き替えを提案いたしました。

過去に何度も訪問販売がきており信用あるところで工事したいとの事で、弊社へご注文を頂きました。

# 施工前



施工前屋根



# 施工前



# 施工中



カラーベストめくり中


# 施工中




コンパネ下地増し貼り中



# 施工中



ルーフィング張り中



# 施工中



カラーベスト張り終わり



# 施工後

棟トタン張り終わり



玄関上部張り終わり



棟違い張り終わり



北面張り終わり



# 施工後

# 完工後

## カーポート屋根取替済

