

大阪府高槻市 H様


建物概要 2階建て木造住宅 ベランダ壁面 アスファルトシングル

工事内容 ベランダ壁面アスファルトシングルの葺替え工事

### 工事の経緯

築35年の住宅なのであちこちのメンテナンスが必要との事ですが、見た目の経年劣化が顕著に出てきたという事でアスファルトシングルをまずは葺替えてほしいとのご依頼をいただきました。室内、軒天への漏水は無かったそうですが、屋根材を捲ると水の跡が残っていました。まだ腐ってはなかったので下地の補修までは必要なかったのですが早めのメンテナンスをして正解だったと喜んでいました。

### 工事前



### 工事中



### 工事後



**RT工業株式会社**

---