

大阪府高槻市 N様

建物概要 2階建て 木造家屋 屋根 モニエル瓦 壁 モルタル塗装仕上げ

工事内容 壁際からの漏水補修工事

工事の経緯 2階建ての木造住宅 壁際の仕舞いが悪く吹降りの雨が降る時に漏水を起こすとのことでした。

以前、他業者様（大工さん？）が直したらしいとの事で板金入れてモルタルで固定してましたがポイントがずれていた為、漏水は止まらずとのことでした。

元々の仕上がりで治すにはコストがかかる旨お伝えしたところ見た目より低コストでお願いとのことでした。

吹降りが確実に入らないようケミカル面戸を入れて板金で仕舞いしました。突風で飛ばないように瓦の隙間からステンレスの支線を出し固定しました。

工事前



工事後



RT工業株式会社