

大阪府吹田市 B様

3階建て 鉄骨造 外壁 ALC100mm 土台水切取付工事

工事の経緯

基礎と ALC の間からと、ALC 目地部からの雨水の進入で漏水を起こしていました。
目地部のコーキングの打ち替えと土台部の ALC にカッターの切り込みを入れ、水切を差込、コーキングをして漏水は止まりました。

工事中



工事完了後



RT工業株式会社